




AUDITORÍAS Y CLANDESTINOS



CASO DE EXITO

AUDITORÍA A 150 GRANDES CONSUMIDORES DEL SISTEMA DE AGUA DE LOS CABOS, B.C.S.



En colaboración con el departamento jurídico y el área comercial del organismo, se seleccionaron 150 grandes usuarios, de los cuales se tenía sospecha por las dimensiones de los predios y el bajo consumo de agua. Con una cuadrilla de apoyo de parte del organismo y los oficios correspondientes se realizaron las inspecciones con equipos, cámaras, medidores, trazadores de tuberías y todo lo necesario para las auditorías.

Resultados:

- 27 hoteles con manipulación en el medidor.
- 17 medidores sin funcionar.
- 2 hoteles con by pass antes del medidor.
- 28 medidores con sub medición.
- 76 hoteles con plantas desaladora que no consumían, pero si descargaban al alcantarillado municipal pagando una cuota mínima. Se regularizaron instalando medidores en las descargas sanitarias.

CASO DE EXITO

TOMAS CLANDESTINAS EN ACAPULCO, GUERRERO

La Jornada Guerrero

Sábado 7 de junio de 2008

• La CAPAMA constata la contaminación

Hoteles y condominios tiran drenaje a la bahía





- En residencial La Joya, frente a la playa Icaicos, se localizan dos conexiones clandestinas al mar
- A pesar de la evidencia, Pinzón Lizárraga descarta que se vaya a cerrar
- Para los trabajos de detección la paramunicipal contrató a una empresa regional
- En la zona Diamante al menos siete complejos habitacionales incurrir en la misma anomalía
- En Playa Mar además se roban el agua para el mantenimiento de los desarrollos

• CINDY PACHECO Y LAURA REYES

Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco en la clausura de la toma de desagüe que se detectó a 50 metros mar adentro.


FOTO: DAVID NOH COLLI



En una acción coordinada entre CONAGUA, la 8va. Región Naval de Acapulco y el Organismo Operador de Agua y Drenaje del Municipio de Acapulco. Se nos solicitó realizar una inspección en busca de descargas no autorizadas, con la ayuda de equipos trazadores de tuberías y cámaras de video inspección realizamos los trabajos solicitados.

Resultados:

Se encontraron en tierra dos tubos de 6" y 4" de diámetro conectados a un canal pluvial que corre oculto por la calle Fragata Zaragoza frente a los condominios La Joya los cuales conducían el agua sin tratamiento por medio del emisor submarino. Por los hallazgos se contemplaron multas desde los 250 mil a un millón de pesos al condominio antes mencionado.



CASO DE EXITO

HOSPITAL MAC, AGUASCALIENTES



Antes



Después



En colaboración con el área comercial del Organismo Operador de Agua en Aguascalientes, nos solicitaron una inspección al predio del hospital MAC, se realizaron sondeos a cada 100 metros para introducir la cámara de video inspección y hacer un levantamiento de todas las tomas de agua que van en dirección al predio. Cabe mencionar que estos casos son muy comunes ya que el predio originalmente es diseñado para casa habitación y al instalarse un hospital que ocupa toda la manzana, quedan tomas con agua las cuales son aprovechadas por los usuarios.

Resultados:

Se encontraron y cancelaron 15 tomas no registradas las cuales eran utilizadas para la construcción del hospital. Se realizaron las gestiones por parte del Organismo para la regularización del contrato y multas,

LUIS ARMANDO OTERO MEDINA

Muchas Gracias